

PUFF SERIES

The **PUFF series** heat transfers vinyls are special films with a "popping" effect to create three-dimensional graphics. Also available with neon and metallic finishes.

I termoadesivi della **serie PUFF** sono speciali film con effetto rigonfiante per realizzare grafiche tridimensionali. Disponibili anche con finiture fluo e metallizzata.

Los vinilos termotransferibles de la **serie PUFF** son películas especiales con un efecto "popping" para crear diseños tridimensionales. También disponibles en acabados neones y metálicos.

Die Transferfolien der **Serie PUFF** sind Spezialfolien mit aufgeblasenem Effekt für 3D-Grafiken. Erhältlich auch in den Ausführungen Neon und Metallic.

Les transferts vinyls à chaud de la **série PUFF** sont des films spéciaux avec un effet volume pour réaliser des graphismes 3D. Ils sont également disponibles en finition fluo ou métallisée.



Applies to cotton, synthetic, mixed and elastic fabrics.
 Applicabile su cotone, tessuti sintetici, misti ed elastici.
 Se aplica sobre algodón, tejidos sintéticos, mixtos yelásticos.
 Geeignet für Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe -und Stretch.
 Applicable sur coton, tissus synthétiques, mélangés et stretch.

COLOR GUIDE



REGULAR COLORS (1 STEP)

NEON COLORS (1 STEP)



METALLIC COLORS (2 STEPS)



WASH ME

Allow **12 hours** before first washing
 Attendere **12 ore** prima del lavaggio
 Esperar **12 horas** antes del primer lavado
 Vor dem ersten Waschen **12 Stunden** warten
 Attendre **12 heures** avant de laver



Inside out
 Al rovescio
 Al revés
 Umgedreht waschen
 Sur l'envers



Do not tumble dry
 Non mettere in asciugatrice
 No utilizar secadora
 Nicht in den Trockner geben
 Ne pas mettre au sèche-linge



Do not dry clean
 Non lavabile a secco
 No lavar en seco
 Nicht chemisch reinigen
 Ne pas laver à sec



Corporate website
www.b-flexitalia.com

APPLICATION INSTRUCTIONS

- 1 Mirror cut your design - Place the film with the matte side (liner) facing down
- 2 Weed the excess material
- 3 Place the garment on a rigid surface (rigid rubber mat)
- 4 Preheat the garment to remove moisture and wrinkles
- 5 Place the design on the garment with the matte side (liner) facing up and press according to the INFO chart; Only **METALLIC COLORS** applies in two steps
- 6 Remove the liner according to the INFO chart

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- 1 Tagliare la grafica speculare - posizionare il film con il lato opaco (liner) verso il basso
- 2 Spellicolare le parti in eccesso
- 3 Posizionare il capo su una superficie rigida (stuoia in gomma rigida)
- 4 Stirare il capo per rimuovere umidità e pieghe
- 5 Posizionare la grafica sopra il capo con il lato opaco (liner) verso l'alto e pressare come indicato nella tabella INFO; Solo i **COLORI METALLIZZATI** si applicano in due step
- 6 Rimuovere il liner come indicato nella tabella INFO

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- 1 Cortar el diseño en espejo - Colocar la película con el lado opaco (liner) hacia abajo
- 2 Quitar el exceso de material
- 3 Colocar la prenda sobre una superficie rígida (alfombra de goma rígida)
- 4 Precalear la prenda para eliminar la humedad y las arrugas
- 5 Colocar el diseño sobre la prenda con el lado opaco (liner) hacia abajo y planchar siguiendo las indicaciones de la tabla de información; Solo los **COLORES METÁLICOS** se aplican en dos pasos
- 6 Quitar el liner siguiendo las indicaciones de la tabla de información

VERARBEITUNGSHINWEISE

- 1 Das Motiv spiegelverkehrt ausschneiden - die Folie mit der matten Seite (Liner) nach unten auflegen
- 2 Das überschüssige Material entfernen
- 3 Die Textilie auf eine feste Oberfläche legen (feste Gummimatte)
- 4 Die Textilie vorbügeln, um Feuchtigkeit und Falten zu entfernen
- 5 Das Motiv mit der matten Seite (Liner) nach oben auf die Textilie legen und gemäß der INFO Tabelle pressen; Nur die **METALLIC-FARBEN** werden in zwei Schritten aufgetragen
- 6 Den Liner gemäß der INFO Tabelle entfernen

MODE D'EMPLOI

- 1 Découper le graphisme en miroir - placer le film avec le côté mat (liner) vers le bas
- 2 Éliminer l'excès de matière
- 3 Placer le vêtement sur une surface rigide (tapis en caoutchouc rigide)
- 4 Repasser le vêtement pour éliminer l'humidité et les plis
- 5 Placer le graphisme sur le vêtement avec le côté mat (liner) vers le haut et presser comme indiqué sur le tableau INFO; Seuls les **COLORIS MÉTALLISÉS** s'appliquent en deux étapes
- 6 Éliminer le liner comme indiqué sur le tableau INFO

PUFF SERIES

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL craft

REGULAR AND NEON COLORS



Professional heat press / Termopressa professionale / Prensa térmica profesional / Professionnelle Heizpresse / Presse à chaud professionnelle



10"
140°C
285°F



High pressure
Pressione alta
Presión alta
Hoher Druck
Pression élevée



LINER
Remove hot
Rimuovere a caldo
Quitar en caliente
Heiß entfernen
Éliminer à chaud



Heat Press MINI / Termopressa MINI / Prensa térmica MINI / MINI Heizpresse / Presse à chaud MINI



25"
Heat level - L
Livello calore - L
Nivel de calor - L
Wärmestufe - L
Niveau de chaleur - L



High pressure
Pressione alta
Presión alta
Hoher Druck
Pression élevée



LINER
Remove hot
Rimuovere a caldo
Quitar en caliente
Heiß entfernen
Éliminer à chaud

METALLIC COLORS: 2 STEPS!



Professional heat press / Termopressa professionale / Prensa térmica profesional / Professionnelle Heizpresse / Presse à chaud professionnelle

STEP 1



10"
140°C
285°F



High pressure
Pressione alta
Presión alta
Hoher Druck
Pression élevée



LINER
Remove cold
Rimuovere a freddo
Quitar en frío
Kalt entfernen
Éliminer à froid

STEP 2

Cover with parchment paper and repeat **STEP 1**
Coprire con carta da forno e ripetere lo **STEP 1**
Cubrir con papel de horno y repetir el **PASO 1**
Mit Backpapier bedecken und **SCHRITT 1** wiederholen
Recouvrir de papier sulfurisé et répéter l'**ETAPE 1**



Heat Press MINI / Termopressa MINI / Prensa térmica MINI / MINI Heizpresse / Presse à chaud MINI

STEP 1



25"
Heat level - L
Livello calore - L
Nivel de calor - L
Wärmestufe - L
Niveau de chaleur - L



High pressure
Pressione alta
Presión alta
Hoher Druck
Pression élevée



LINER
Remove cold
Rimuovere a freddo
Quitar en frío
Kalt entfernen
Éliminer à froid

STEP 2

Cover with parchment paper and repeat **STEP 1**
Coprire con carta da forno e ripetere lo **STEP 1**
Cubrir con papel de horno y repetir el **PASO 1**
Mit Backpapier bedecken und **SCHRITT 1** wiederholen
Recouvrir de papier sulfurisé et répéter l'**ETAPE 1**

STEP BY STEP TUTORIAL



The PUFF series requires **high and even pressure**; it is important not to move the heatpress during application to ensure consistent pressure and temperature; **application on rigid fabrics and surfaces is not recommended.**

La serie PUFF richiede una **pressione alta e uniforme**; è importante non muovere la termopressa durante l'applicazione per garantire una pressione e temperatura costanti; **si sconsiglia l'applicazione su tessuti e superfici rigidi.**

La serie PUFF necesita una **presión alta y uniforme**; es importante no mover la plancha térmica durante la aplicación para asegurar una presión y una temperatura constante; **no se recomienda la aplicación en tejidos y superficies rígidas.**

Die Serie PUFF erfordert einen **hohen und einheitlichen Druck**; wichtig ist dabei, die Thermopresse während des Transfers nicht zu bewegen, damit konstanter Druck und konstante Temperatur garantiert sind; **der Transfer auf Stoffe und steife Oberflächen wird nicht empfohlen.**

La série PUFF requiert une **pression forte et uniforme**. Il est important de ne pas bouger la presse à chaud pendant l'application, pour garantir une pression et une température constantes; **l'application sur des tissus et des surfaces rigides est déconseillée.**